

重建洄家之路一田寮洋一、二、三圳 取水設施更新改善工程

中興工程顧問股份有限公司水利工程部組長/楊佳寧 前人禾環境倫理發展基金會資深經理 / 方韻如 農業部農田水利署北基管理處工務組組長/戴聖宏

關鍵字:灌溉用水、河相學、近自然工法、縱向生態廊道、洄游生物

一、前言

袁望坑溪是雙溪河入海前最後一條匯流 的主要支流,也是許多洄游魚、蝦、蟹、螺 類上溯利用的潛在生物廊道。溫暖的黑潮帶 來極豐富的洄游物種,使得遠望坑溪的生物 多樣性在台灣溪流中名列前茅。原本遠望坑 溪設有三座取水堰(從上游至下游簡稱一堰、 二堰、三堰), 其堰體高度均超過1 m, 其中 以 2.1 m 高的三堰最為嚴重,魚兒躍起後撞 牆的畫面屢見不鮮。此外,二堰至三堰河段 淤積,在枯季常斷流,使三圳每年幾乎都有 一個月以上時間乾涸無法取水。109年,當時 的林務局指認田寮洋濕地與遠望坑溪為串連 森、川、里、海的示範區,110年在行政院 「國土生態保育綠色網絡建置計畫」之經費 補助的經費補助下,農田水利署北基管理處 遂啟動三座堰體的更新改善,確立計畫願景 為「灌溉設施與生態共融」,主要目標為:「在 滿足灌溉需求、不增加防洪風險、不增加維 管負擔之前提下,恢復溪流縱向生態廊道」。

二、計畫基本資訊

本計畫各階段之詳細內容,可參考計畫 成果報告書(農水署北基管理處,113年)。

- 地點:新北市貢寮區,雙溪河支流遠望 坑溪(圖1)。
- 範圍: 固床工1至一圳取水堰,約1.1公 里(圖2)。
- 經費:規劃設計及生態調查案509萬元, 工程費695萬元,皆由國土綠網補助。
- 規劃設計:中興工程顧問股份有限公司 • 生態調查:人禾環境倫理發展基金會
- 施工廠商:十大營造有限公司



• 監造單位:農水署北基管理處基隆工作站

• 計畫內容:規劃設計與生態調查案如

圖3,工程內容如圖4、圖5。

施工期間:112年1月3日至112年5月27日。




圖1 計畫地點



圖 2 計畫範圍及改善前構造物分布




圖 3 規劃設計與生態調查案工作項目與期程




圖 4 減法工程移除之構造物





圖 5 近自然工法及新設之取輸水設施

三、計畫課題與潛力

課題

首要課題為生態阻隔:2.1 m 高的三堰

阻斷生物洄游路徑,回家成了一條撞牆之路 (圖6)。一堰(1.3 m)、二堰(1 m)及多 座固床工也都可能阻礙生物通行。此外,堰 體及固床工也阻斷輸砂,讓洪水難以形塑 潭、瀨棲地。




圖 6 三堰影片「回家是一條撞牆之路」(2018年3月) 來源:https://www.youtube.com/watch?v=3EqVUniM4VI

此外,二堰至三堰河段淤積,且三堰下 方已有裂隙,在旱季易伏流,因此三圳每年 幾乎都有一個月以上乾涸無法取水。就穩定 供水的職責而言,舊有構造物亦有改善必要。

潛力

遠望坑溪上游為水質保護區, 林相完 整,岩層強度不弱,土砂災害潛勢低。下 游雙溪河仍保有天然河相,在北台灣絕無僅 有。黑潮每年帶來豐富的洄游物種,在被構 造物阻隔前的短短 2 km 溪段內,過往曾紀錄 61 種台灣原生魚蝦蟹螺,其中河海間移動需 求種佔總數之七成。下游僅 100 公頃大的田 寮洋濕地,曾紀錄全台灣一半以上310種的 鳥類。109年林務局指定田寮洋濕地與遠望 坑溪為串連森、川、里、海的示範區(林務 局,109年),正是因為其復育潛力無窮,只 要改善物理棲地 (河相),即可能顯著提升生 物多樣性。



圖 7 改善前三堰旱季乾涸情形



圖 8 田寮洋的鑲嵌式地景(左)及近年推出的友善農作品牌米(右)



此外,遠望坑溪是難得的環境教育場域,從溪旁道路可前往熱門的草嶺古道,假日遊人眾多。在地 NGO 長期輔導田寮洋農友朝生態友善轉型,近年已推出品牌米。復育後的遠望坑溪可望展現生態連結,支持社區的環境教育,也吸引外地人前來親水賞魚,成為貢寮生態旅遊產業的一環。

四、規劃設計概要

基本策略

本案採用兩大基本策略,以達成灌溉 設施與生態共融之目標。一為應用河相學 (fluvial geomorphology)的原則指導規劃 設計,使完工後的溪流樣貌可由自然洪水及 來砂維持。二為採用近自然工法(naturnaher wasser-bau)重建溪流骨架,師法溪流中塊石 卡合而成的天然固床工(福留脩文,2012), 取代混凝土固床工(圖9)。

水文分析與水理模擬

為同時滿足灌溉取水與生態復育的需求,除洪水模擬外,常流量乃至於旱期的流量均需要掌握。水文分析部分,以 HEC-HMS 軟體推估遠望坑溪常流量,並以雙溪流量站實測紀錄作參數檢定,得知集水區在極端枯旱情境(95% 超越機率流量)下,取用水權量容易導致遠望坑溪斷流,因此建議採現況「需取用水量」,使三圳取水後,河道內能保有 0.029 cms 之基流量。

水理模擬部分,建立 HEC-RAS 二維水理模型,發現除了下游暴潮壅高的情境,遠望坑溪溢淹風險不大,主要風險來自混凝土構造物過於光滑,易使溪流能量集中而破損。




圖 9 天然固床工與混凝土固床工的差異

河相生熊評估指標

本案在施工前、後均有河相生態調查,因 此需先擬定可操作的績效評估指標,以具體量 化棲地改善成效。河相評估指標如圖 10。在 施工前調查中,二堰至三堰間受制於河道內橫 向構造物,河段包埋嚴重,缺乏生物能利用的 表面及石縫,且河床質分選不良,難以形成健 全的潭瀨結構。水理模擬顯示,在旱期一般用 水情境下,多處構造物會造成斷流(圖11)。




圖 10 反映復育前後棲地品質的河相指標




圖 11 施工前水理模擬縱向生態廊道斷流情形



生物調查分成 A~E 五區(圖2),以 浮潛及拍照調查為主,輔以踢擊網捕及籠 具誘捕,不使用電魚法。調查結果確認了 構造物上下游棲地退化、縱向廊道受阻的 情形。

生物相之改善目標,包含(1)三堰上游的 物種增加;(2)生物受阻的現象減輕;(3)各 區改善前後的物種組成及數量變化;(4)對山 溪自然河相高度依賴的指標物種增加。

工法與設計重點

1. 取水工法

三座堰的替代方案分別採用因地制官的 三種不同工法,且盡可能就地取材,透過近 自然工法重建溪床骨架,達成兼顧用水與生 態的目標。

(1) 三堰:移除→取河床下伏流水

參考百年前二峰圳之設計理念,在原三 堰上游河床,埋設4根繞線式不鏽鋼集水 管取伏流水,接 HDPE 管從河床下輸送至 三圳。集水管外圍包覆三層濾層,管端設反 沖洗維修管,以因應各種可能的維護需求。 另於三圳入水口設置一座豎井,井內有制水 閥、排砂閥,以利水量調控與排砂操作。

(2) 二堰:大部分移除 → 潭區自然引水

「潭尾取水」是混凝土構造物問世前, 水利工程師觀察溪流、順應河相的取水方 法。二堰原本高程過高,造成其下游河床每 年有大面積無水斷流。設計移除80%堰體, 使河床及取水口一同下降 50 公分,即可利 用取水口位於天然潭尾的優勢,實現無堰引 水。也因此堤防需隨取水口一同局部調降 50 公分。




圖 12 三圳伏流水取輸水規劃





圖 13 繞線式不銹鋼集水管及濾層鋪設情形

(3) 一堰:大部分打除 → 全斷面魚道

堰體 80% 打除,保留的堰體與現地塊 石組合成一連串拱形的「全斷面魚道」,其 構造仿效自然溪流的階潭(step-pool)地形, 每階落差控制在 20 cm 內,讓不同流量下, 生物都可找到通行的路徑。

(4) 二圳改善段:打除 → 生態友善水圳

二圳起始的132公尺區間,因應取水 口降低而一併調整,將原三面光混凝土渠 道打除,利用其殘塊及現地石材,改為多 孔隙的生態水圳。砌石階梯供管理者使用, 也為不慎落入的小動物提供逃生通道。此 段一側鄰山壁,自然匯聚地下水,故圳底 未經防滲處理,仍可保持水量,以自然流 入的泥砂保水。

2. 近自然工法

近自然工法的主要功能,是形成河床、 河岸初期的安定骨架,經洪水及土砂作用,




圖 14 二圳潭區自然引水規劃






圖 15 一堰改造為全斷面魚道平面圖



圖 16 二圳改善段施工中(左)及完工後(右)

最終形成穩定的潭、瀨結構。材料皆就地取 材,設計階段分析力石(Keystone)安定性, 以決定所需塊石尺寸。設計階段使用水理模 擬檢核方案河段水勢及水位,確認方案內容 對防洪有正面效益,且具減緩水勢效果,可

提升安全性。主要施做單元如下。

(1) 全斷面魚道:多拱交錯相連的階梯結構 (圖15),用以取代一堰的落差。該處坡 度達3%且塊石豐沛,可形成安定骨架。

- (2) 石梁工:横跨溪床的乾砌石連拱結構, 設置於河床波高點的瀨肩位置,作為安 定的河床骨架。本案於三圳集水管下游 配置一座、二圳取水口下游側配置三座 石梁工,以維持取水口水位。
- (3) 填排法瀨區:師法自然瀨區的石組結 構,在交錯配置的拱形溝內,填入塊石 與卵礫石的混合材料,再經水流沖刷而 成。本案設置5組,以取代原有的混凝 土固床工,形成瀬區。




圖 17 石梁工設計圖(上)及驗收情形(下)



圖 18 填排法瀨區平面圖(左)及完工後(右)



(4) 丁壩:丁壩主要設於彎道攻擊岸,保留 一小段堰體或固床工不打除,外部再以 砌石包覆而成(圖19)。若水衝點原 本無構造物,則新設砌石丁壩。丁壩前 端經洪水掏刷可形成潭區,創造魚類棲息空間。二圳及一圳取水口也設丁壩挑流,目的在於避免洪水直衝取水口,並維持安定水深。





圖 19 固床工局部改造成砌石丁壩施工中(左)及完工後(右)

五、工程特色

沒有「標準斷面」

由於設計以健康河相為依據,最終 50 道設計斷面沒有 2 道是一樣的,即便是固 床工打除調整,也需因蜿蜒河形變化而需 調整流心、兩側坡度,及構造物保留範 圍。另一方面,就地取材需保留現場調整 空間,使得施工、監造與設計端的溝通協 調格外重要。

施工前教育訓練

由於本案採用的近自然工法在國內尚無 先例,因此由設計單位培訓營造廠及監造人 員,施工期間辦理室內教育訓練與室外實 作,確保工班了解施作重點。設計團隊於施 工過程針對設計內容提供諮詢服務,協助排 除現場障礙。

機能驗收

近自然工法強調與自然協作,經洪水泥砂作用後,達到更安定的形態,因此塊石局部變動為可預期,就算部分塊石流失,只要上游料源未被阻絕,可自然形成新的結構,發揮系統性功能。本案未將近自然工法部分認定為結構物,因此不設「保固期」,而採機能驗收概念,由設計單位提供施工停留點查驗表單,供監造單位使用。

河道內不使用混凝土

全工程採用現地自然材料施作,除了預 鑄豎井外,未使用混凝土,因此得以避免水





圖 20 近自然工法室內砂箱推力測試(左)及室外一堰改造實作(右)

中灌漿的水質污染風險,以及混凝土構造物 因缺乏孔隙與韌性,易在洪水後破損的風 險。也由於混凝土製程的高造價、高耗能與 高排碳,不用混凝土即意謂工程費及碳排量 的大幅降低。

挖填平衡,不產出廢棄物

施工期間混凝土打除量體達 200 立方公 尺以上,其殘塊全部就地利用,包括填塞護 岸基腳掏空處、回填至床面 0.5 m 以下 (表 層為自然卵礫石)、施作砌殘塊水圳、沉砂池 及生物通道襯砌等。最終在挖填平衡之下, 恢復遠望坑溪健康潭瀨,清運的廢棄物僅居 民於圳旁堆置的垃圾。

六、完工成果

以下為施工前後對比照。依里程由下游 至上游排列呈現,照片不另編號。



固床工1~3施工前(111.07)



完工後(112.06)





三堰施工前(111.08)

完工後(113.05)




三堰施工前(111.04)



完工後(113.01)



三堰上游施工前(111.07)



完工後(113.01)





固床工4施工前

完工後(113.01)





一號橋下游施工前(111.07)

一號橋下游完工後(113.04)





一號橋上游施工前(110.10)

一號橋上游施工前(110.10)





二堰施工前(111.04)

完工後(112.11)



固床工 11 施工前(110.07)



固床工 11 完工後(113.05)



一堰施工前(108.04)



一堰全斷面魚道完工後(112.06)





二圳改善段施工前(111.09)

二圳改善段完工後(112.07)

七、生熊檢核

本案於核定、設計、施工、維護管理階 段均辦理生態檢核,其中設計階段之成果成 為施工階段的執行依據;維護管理階段指出 完工後仍有少數斷面可能阻礙生物通行,主 辦機關亦依此於 113 年辦理局部調整,以達 成全區水域廊道連續的目標。

設計階段

指認保全對象,包括流路中已發揮固床

功能的既有石組、灘地上樹齡較高的喬木、 二堰上游深潭區、風水設施等,如圖 21。

主要生態保育措施包括機具由新社橋下 游及一堰上游進場,施工便道完全避開深 潭,也未擾動二堰至固9之間的自然溪段。 需保全的樹木均原地保留。一號橋上游原 預定埋設集水管處會擾動右岸的大水柳。 設計調整後集水管往上游移動 20 m,同時 以石梁工保護水柳。完工後水柳生長狀況 良好,成為從一號橋往上游眺望遠望坑溪 的風景。





圖 21 生態關注區域圖







圖 22 設計階段指認保全的水柳(左)及完工後(右)

維護管理階段

由於近自然工法應用於灌溉取水與溪流復育尚屬實驗性質,故本計畫於完工後仍延續辦理河相生態調查監測,如此亦使得設計與施工有滾動檢討與微調的機會,符合自然解方(Nature-based Solutions)的準則(IUCN, 2020)。113年4月的河相調查發現,有部分斷面在早期仍可能阻礙生物移動,維護管理階段的生態檢核建議處理。北基管理處隨即於以小額採購方式辦理局部改善工程,改善後,已達成計畫範圍100%連續縱向廊道。

例如伏流水集水管下游石梁工在數場洪水後呈現較大落差,經砌石工班手工作業調整,創造一道較平緩的水路(圖23)。又如固床工9在設計時,刻意保留混凝土塊未完全打除,施工時使用的塊石尺寸較大且未深埋河床,經洪水沖刷,在旱期形成數十公分的落差。這部分由工班以手持破碎機打除混凝土塊,調整成緩坡,消除上溯阻礙(圖24)。

仍待調整的是原三堰上游輸水管橫跨溪 床段。設計階段為滿足管底排砂需求,輸水 管難以深埋。113年10月山陀兒颱風後,局 部河床沖刷使得HDPE輸水管兩端出露。目





圖 23 調整石梁工塊石, 創造旱期生物通道(113.07)





圖 24 固床工 9 落差打除,營造緩坡(113.07)

前尚不阻礙生物也不影響供水,後續擬延長 輸水管,埋入溪床,減少因管材外露而增加 的安全風險。

八、公民參與及跨機關協調

遠望坑溪為新北市管其他排水,由貢寮 區公所管理。111年7月19日於貢寮區公所 召開「遠望坑溪固床工打除、護岸破堤說明 會」,報告設計構想。最終與區公所達成協 議,固床工拆除後,溪床之後續維護管理由 本案主辦機關負責。

自設計階段的生態檢核工作起,團隊即 訪談利害關係人及辦理現勘,說明工程緣由 及設計構想,並了解在地居民、農友及生態 專業者對本案的需求與期望,將意見蒐集後 反饋至設計。由於設計內容與農友熟悉的混 凝土工法差異甚大,112年2月辦理施工說明 會時,部分灌戶對於拆除堰體及近自然工法 仍不認同,認為混凝土構造物較堅固可靠, 經努力溝通,勉強同意試試看。會中居民討 論到若觸怒一堰上游的「石棺」,將七孔流血 的在地傳說,設計單位於是調整設計,避開 「石棺」。





圖 25 施工說明會(左)及會後水利小組長指認的「石棺」(紅圈處)



施工期間適逢灌溉期,有農友擔心堰體 移除後的取水效果,要求怪手加排塊石導 流,並自行鋪上塑膠布。另一方面,亦有居 民捎信至工作站表達對溪流復育的支持(圖 26)。所幸 113 年稻作期結束,三條圳路皆能 順利供灌, 且三圳供水狀況明顯改善, 農友 態度也逐漸轉為認同。收成後,先後經歷凱 米颱風與山陀兒颱風,其中山陀兒颱風在鄰 近雨量站測得之時雨量達 62 mm, 近自然工 法施作部分雖然有局部塊石改變位置,但整 體供灌與生態機能完好,達成預期的韌性需 求,也讓居民鬆了一口氣。

由於改善後三圳伏流水取水潛能大增,甫 完工的 112 年 7 月, 曾發生誤開三圳取水閥, 導致集水管下游河床在短時間完全乾涸,造成 魚類死亡的憾事。之後工作站將豎井內的主要 制水閥鎖住,另於出水口裝設小型開關,控制 灌戶能直接操作的最大水量。農田水利署管理 組亦於 113 年 1 月起在遠望坑溪及三條圳路, 裝設水位計及智慧水錶監控用水量,同時觀察








圖 27 田寮洋三條圳路開展智慧水管理



作物灌溉狀況,以便依循這些紀錄,訂定兼顧 溪流生態的灌溉管理手冊。

九、工程效益

本案為國內首次應用河相學與近自然工法 增進灌溉功能同時復育溪流生態,完工至今已 一年半,從下列各項成果來看,確已達成「灌 溉設施與生態共融」的願景,以及「在滿足灌 溉需求、不增加防洪風險、不增加維管負擔之 前提下,恢復溪流縱向生態廊道」的目標。

重建洄家之路

- 1. 完工後辦理 2 次河相調查,確認各河相指 標均提升。河道內已發展出完整的潭瀨結 構(圖28)。除瀨區間距縮減、水域縱向 廊道阻隔降低之外,經洪水沖淤調整後, 工程段的潭、瀨粒徑分布曲線逐漸拉開, 顯示近自然工法天人協作的特徵。
- 2. 完工後 4 季次生物調查, 共紀錄 67 種台灣 原生魚蝦蟹螺類,也在遠望坑溪的歷年累



圖 28 丁壩在洪水後形成潭瀨棲地(113.01)




圖 29 河床質變化反映棲地多樣性提升



積物種名錄上新增了 11 種魚蝦蟹 (3 種陸 封淡水魚及 8 種河海需求種),包括保育類 III 級的棘鱗韌鰕虎,使原生魚蝦蟹螺的總 數達到 72 種。

- 3. 原三堰上游新增16種原生種魚蝦,其中 13種是洄游類,洄游魚類增加12種,蝦 也增加了1種(表1)。改善後洄游類的比 例也更接近全溪的比例(圖30)。事實上, 在完工後僅一個月即執行的生態調查中, 已確認原三堰上游新增9種洄游魚類,說 明牠們對復育工程的反應極為敏捷。
- 4.35種台灣原生種突破障礙,擴大分佈區段範圍。各溪段在改善工程前後的物種數量都有顯著增加,且改善後,從下游到上游的物種數趨勢連續(圖32),表明縱向廊道確實更加暢通。原形成障礙的斷面,未再見到混種混齡之群聚受阻與跳躍撞壁現象。

- 5. 對自然河相高度依賴的指標物種(壁蜑螺、石蜑螺及台灣吻鰕虎等)數量明顯增加,顯示因減輕縱向阻隔與恢復水流自然營力等複合因素,使棲地大幅改善。
- 6. 湯鯉科整體河相調整的結果,是最能代表「河海洄游縱向廊道暢通」的類群。改善後,黑邊湯鯉和大口湯鯉的成魚與小魚數量顯著增加,突破了原有的分佈上限,目前已知這兩種魚類的活動範圍擴展至原來的4倍以上(圖33)。
- 7. 意外的是,原三堰下游也增加了9種魚 蝦(表1)。推測是因為整體河相調整 後,流路連續並集中,促進下游棲地 減淤。這些改變提升了枯水期的水體溶 氧量,增加了小生物和其他碎屑的輸送 力,使流路與溪畔草叢接觸時間更長 (圖34)。

原三堰下 原一堰上 魚蝦種數變化 河海需求 陸封淡水 河海需求 陸封淡水 魚 改善前→後 29→32 12→15 $7 \to 19$ 8→11 蝦 改善前→後 $7\rightarrow10$ $1\rightarrow 1$ 5→6 $1\rightarrow 1$ 13→16 (12→25) $9\rightarrow12$ 合計 改善前→後 36→42

表 1 改善前後魚蝦物種紀錄變化




圖 30 改善前後三堰上游洄游類佔比變化




圖 31 原三堰上游新增之河海洄游性魚種(部分)




圖 32 改善前後各區利用之魚蝦蟹物種數變化






圖 33 指標物種改善前後分布範圍變化



圖 34 改善後雙溪河物種上溯增加情形

- 8. 石梁工、填排法瀨區、丁壩等結構,不但 構成溪流骨架,也成了受歡迎的棲地。新 設的丁壩前端,已如同預期形成潭區,為 體型較大的苦花、香魚提供本溪段珍貴的 棲所。填排法瀨區及石梁工亦吸引魚群聚 集,以利用塊石間隙及高溶氧的環境。
- 9. 二圳改善段在完工 2 個月後,孔隙使植生 自然恢復,圳壁綠意盎然(圖16),柔軟 的泥砂底質也易成為蝦蟹螺貝類及蜻蛉目 昆蟲的棲地。雖未經正式調查,但目視即 可發現此段水圳已有多種魚蝦蟹類利用, 洪水時亦為溪中生物提供緩流避難空間。




圖 35 二堰下游石梁工成為受歡迎的棲地

供水穩定度提升

原本每年旱季因溪床表面伏流而無法取 水的三圳,完工後經過一次稻作週期,確認 可穩定供水。灌區內傳統皆僅種植一期稻作, 但由於三圳洪水變得穩定,僅管 113 年貢寮 地區異常少雨,河床近乾涸但伏流水仍可取 水,三圳農戶於稻作收成後,甚至於旱期開 始栽培再生稻。供水的穩定使需求又隨之增 加,從制度面檢視水權與供水上限以兼顧灌 溉與生態,或許是後續需正視的課題。

減輕災害風險

以完工後河道地形進行二維水理模擬,

檢核河段水勢及水位,得知工程改善對防洪 功能具正面效果。25年重現期洪水(保護標 進)情境下,原三堰至二堰之間的河段,水 位降低 0.4~0.55 公尺,原先二堰下游水流溢 淹至兩岸堤內私有農地,完工後則不會溢淹 (圖 36)。

減輕維管負擔

原本被2.1米高堰體阻隔的溪床,現 已恢復自然樣貌。溪床下之伏流水水質 良好清澈,亦免除工作站過往需經常清除 三圳泥砂的困擾(圖37)。此外,經歷凱 米颱風與山陀兒颱風,全斷面魚道、石梁 工、丁壩等乾砌石構造物仍可發揮機能,






圖 36 改善前後 Q25 淹水模擬成果



圖 37 過往三圳清淤情形 (左)及伏流水供水現況 (右)

繼續扮演骨架的角色,維持溪床高程及取 水機能,也說明本案近自然工法的施工品 質經過考驗,不太需要頻繁的維護管理 (圖38)。

創造環境教育契機

考量社區親水需求,設計階段即將原三 堰右岸保留一小段作為丁壩,銜接既有階梯,



圖 38 山陀兒颱風後的全斷面魚道(左)及階梯下方的丁壩(右)

成為下溪的親水平台(圖39)。完工後溪段已 成為多個機關、學校及企業團體的環境教育場 域,溪中並有戲水遊客留下卵石排堰的痕跡, 顯示本計畫有助於日常型親水。在地 NGO 爭 取企業贊助,於改善溪段設置精美溪流生態 解說板,與完工後溪流的新風貌互相印證。

節能減碳、經濟可行

全工程採用現地自然材料施作,除了預

鑄豎井外,未使用混凝土,打除之混凝土殘 塊亦皆就地使用。河道內挖填平衡,共改善 三處取水設施、132公尺水圳及1.1公里溪段 整體河相,工程總經費695萬元,除經濟可 行,亦極具節能減碳效益。根據「水土保持 工程減碳參考指引」,護岸、固床工等以現地 材料取代混凝土的減碳比例達 -99.85%,因 此本案以具體行動,呼應了行政院氣候變遷 調適行動計畫「基於自然解方增強生態韌性」 的上位政策。



圖 39 復育後的遠望坑溪作為環境教育的場域



十、結論

遠望坑溪的取水設施改善為灌溉工程試 圖與生態共融的一次小型實驗,運用河相學 原理及近自然工法,打通了1.1公里溪段的 縱向生態廊道,達成自然解方準則所要求的 「生物多樣性淨增長」(IUCN, 2020),也提 升了灌溉供水的穩定度。

本案所採用的工法並非創新,而是試圖 承襲數代前甚至數世紀前工程師對治理與灌 溉取水的洞見。水利工程與環境永續之間, 本質上並不存在必然的衝突與矛盾。在混凝 土及大型機具問世之前,水利工程師習於 觀察河相,並以現地能取得的材料、小規模 的量體、試誤學習的精神, 摸索出各種韌性 且有效的自然解方。對照於今日公共工程的 SOP, 傳統的工程取徑或許有許多值得師法 之處。

本案得以實現,有賴於行政院國土生態 綠網的經費支持、農田水利署與林業保育署 的政策指導,及新北市貢寮區公所的行政配 合,在此深表感謝。也一併感謝規劃設計、 生態調查、施工與監造團隊所有參與者的辛 勞付出,以及社區夥伴們給予的精神支持。

參考文獻

- 1. 農業委員會林務局,109年,「國土生態綠網藍圖規 劃及發展計畫」。
- 2. 福留脩文,2012,「治水と環境の両立を目指した川 づくりの技術的考え方とその適用性に関する研究 (Doctoral dissertation, 中央大学)」。[中文譯本:楊 佳寧、張琬郁、陳思穎,2016,「兼顧防洪與生態的 河川營造技術」,水利署水利規劃試驗所翻譯專書。
- 3. IUCN (2020) Global Standard for Nature-based Solutions. A user-friendly framework for verification, design and scaling up of NbS. First edition. Gland, Switzerland: IUCN.
- 4. 農業部農田水利署北基管理處,113年,「田寮洋一、 二、三圳取水設施更新改善規劃設計及生態調查成 果報告書」。